

דין וחשבון על בדיקה מס' 9511913792

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אדיט בע"מ
מענו	: ת.ד. 147, בני ראם 79840
תאריך ההזמנה	: 18/08/15

דין וחשבון על מוצר

מוטות ברזל מצולע בקוטר של 16 מ"מ ובקוטר של 20 מ"מ שקובעו לתשתית בטון בקטע קיר לדוגמה. באתר: ב.ס.ר אלקטרה/אשטרום, רח' יגאל אלון 94, תל-אביב.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	24/08/15
מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח:	המזמין
גודל המדגם:	12 מוטות.

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין (הצעת מחיר מס' 461) בדיקת כח השליפה של מוטות הברזל הנ"ל מהתשתית לפי בקשת נציג המזמין.

--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
--

תוצאות הבדיקה

כללי
א. מוטות הברזל הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין.
ב. הבדיקה בוצעה בעזרת ג'ק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של: 30 טון.
תוצאות הבדיקה ראה בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים
 תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: זוהר פייסיק
 תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

26/08/15

תוצאות הבדיקה

הערות	כוח מקס' מופעל ב- Kg	מס' מוט	עומק חדירת המוט (מ"מ)	קוטר החור (מ"מ)	האלמנט הנבדק	סוג הדבק לדברי המזמין
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	9,300	1	לדברי המזמין 200	לדברי המזמין 20	מוטות ברזל מצולעים בקוטר 16 מ"מ שקובעו לתשתית בטון	AC 500 Pro
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	9,000	2				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	8,800	3				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	15,300	4	לדברי המזמין 200	לדברי המזמין 25	מוטות ברזל מצולעים בקוטר 20 מ"מ שקובעו לתשתית בטון	AC 500 Pro
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	14,000	5				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	16,300	6				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	12,600	7	לדברי המזמין 200	לדברי המזמין 25	מוטות ברזל מצולעים בקוטר 20 מ"מ שקובעו לתשתית בטון	AC 100 Pro
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	13,500	8				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	16,300	9				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	14,000	10	לדברי המזמין 200	לדברי המזמין 25	מוטות ברזל מצולעים בקוטר 20 מ"מ שקובעו לתשתית בטון	CT50
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	14,000	11				
נראו סימני שליפה/תזוזה של מוט הברזל מהרקע. הבדיקה הופסקה.	9,800	12				