

דין וחשבון על בדיקה מס' 7011202336

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אדיט בע"מ
מענו :	ת.ד 147 בני ראם 79840
תאריך ההזמנה :	14/01/2020
מס' הסכם :	3000067280

דין וחשבון על מוצר

<p>לדברי המזמין מר איב דה לטואר בורג מכונה מ"מ BT EYE 12/100 עם לולאה בקצה שקובעו לתשתית בטון. באתר : פלוגות סולל בונה.</p>
--

פרטי הבדיקה

<p>הבדיקה בוצעה בתאריך : 27/01/2020 מקומות הבדיקה נבחרו על ידי בא כח : המזמין גודל המדגם : לבקשת המזמין 2 בורגי עיגון.</p>
--

מהות הבדיקה

<p>בדיקות כח השליפה עד 10000 ק"ג של הברגים הנ"ל מהתשתית לפי בקשת נציג המזמין.</p>

--

<p>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.</p>
--

<p>דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.</p>

תוצאות הבדיקה

<p>הערות- א. בורגי עיגון הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין . ב. אין סימון / כינוי הבורג על גבי הבורג . ג. ראה תמונות בדף מס' 2 . ד. הבדיקה בוצעה עם ג'ק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של 12 טון. תוצאות הבדיקות ראה בדף מס' 2.</p>

שם החותם : הנדסאי אלכסנדר גכטמן
 תפקידו : טכנאי בודק

סכנאי אלכסנדר גכטמן
 ענף איכות הבניה
 מכון התקנים הישראלי (מ"ת)

תאריך : 12/02/2020

דין וחשבון על בדיקה מס' 7011202336

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

מקום הבדיקה	האלמנט הנבדק	סוג תשתית	קוטר החור (מ"מ)	בורג* בולט מחוץ לקיר (מ"מ)	מס' בורג	כוח מקס' מופעל ב-Kg	הערות
קטע קיר בטון לדוגמה	לדברי המזמין BT EYE 12/100 (מ"מ)	בטון	לדברי המזמין כ- 12	כ- 47	1	5673	נראה סדק בבטון מסביב לבורג העיגון. הבדיקה הופסקה.
					2	5319	נראה סדק בבטון מסביב לבורג העיגון. לבקשת המזמין המשך העמסה.
						5673	נשבר הבורג באזור הריתוך של לולאה. הבדיקה הופסקה.

*- מרחק נמדד מקצה ראש הלולאה.

תמונות של בורג הנבדק

