

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111512680

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	קיילין את שניטמן ייזום ובניה בע"מ
מענו :	סחרוב דוד 11 א.ת חדש ראשון לציון 7570713
תאריך ההזמנה :	22/03/2021
מס' הסכם :	3000069308

דין וחשבון על מוצר

לדברי המזמין מר דניאל קיילין בורג מכונה מ"מ 12/150 ETA1 שקובעו לתשתית בטון <u>בקטע לדוגמה</u> .
באתר : רח' אבא קובנר 9+7 תל אביב.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 06/04/2021	מקומות הבדיקה נבחרו על ידי בא כח: המזמין
גודל המדגם: לבקשת המזמין 6 בורגי עיגון.	

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין (סימוכין: 1116990) בדיקת כח השליפה עד KGF 2500 של הברגים הנ"ל מהתשתית.

דו"ח זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

תוצאות הבדיקה

הערות-
א. בורגי עיגון הנ"ל שנבדקו, קובעו ע"י נציג המזמין .
ב. הבדיקה בוצעה עם ג'ק הידראולי בעל כושר העמסה מקסימלי של 12 טון, ראה תעודת כיוול מס' 7022303132 דף 1,2,3.
תוצאות הבדיקות ראה בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 2-4.

שם החותם : גון גרנדש
תפקידו : מהנדס בודק

גון גרנדש
מהנדס בודק
מכון התקנים הישראלי

תאריך הדפסה : 07.04.2021

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111512680

דף 2 מתוך 4 דפים

תוצאות הבדיקה

מקום הבדיקה	האלמנט הנבדק	סוג תשתית	קוטר החור (מ"מ)	בורג בולט מחוץ לקיר (מ"מ)	מס' בורג	כוח מקס' מופעל ב-KGF	הערות
בניין 7 קומת קרקע קטע לדוגמה על גבי עמוד בטון, חזית צפונית עמוד מערבי	לדברי המזמין 12/150 ETA1 (מ"מ)	בטון	לדברי המזמין כ- 12	29.9	1	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
				31.2	2	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
				30.7	3	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
				29.2	4	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
				30.2	5	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
				29.2	6	2500	לא נראו סימני שליפה של בורג העיגון, הבדיקה הופסקה.
בניין 9 קומת קרקע קטע לדוגמה על גבי עמוד בטון, חזית צפונית עמוד מערבי							

*- מרחק נמדד מקצה ראש הבורג.

תמונה מס' 1 - תמונות של בורג הנבדק

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111512680

דף 3 מתוך 4 דפים

תמונות של אזור הנבדק

תמונה מס' 3 – קטע הנבדק בניין 9



תמונה מס' 2 – קטע הנבדק בניין 7



שם הבודק : הנדסאי אלכסנדר גכטמן
תפקידו : טכנאי בודק
תאריך : 06/04/2021

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111512680

דף 4 מתוך 4 דפים

תמונות של מבנה הנבדק

תמונה מס' 4 – בניין 7



תמונה מס' 5 – בניין 9

