

דו"ח בדיקה מס' 9711904426

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אדיט בע"מ
מענו :	ת.ד. 147, בני ראם 79840
תאריך ההזמנה :	16/3/2017

תאור המוצר

בורגי עיגון מסוג עוגן "חץ" בקוטר 12 מ"מ (דוגמא). מקום הבדיקה: אתר מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42, ת"א.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה נבדק בתאריך :	23/3/2017	הדוגמאות ניטלו ע"י ב"כ <u>המזמין</u>
גודל המדגם :	4 יח'	

מהות הבדיקה

בדיקה לפי שיטה מתוארת בת"י 2378 חלק 4 (ינואר 2012) "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני", פרק ג' דרישות תפקוד: כח שליפה של הבורג מהרקע.
--

דו"ח זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
--	---	--

תוצאות הבדיקה

הערות:
1. לבקשת המזמין, הבדיקה בוצעה עד למצב של כשל (חוזק מתיחה מקסימלי). 2. במהלך הבדיקה נראו סימני תזוזה, תזוזה זו לא נמדדה.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

29/3/2017

תוצאות הבדיקה

מס' דוגמא	כינוי הבורג הנבדק	קוטר הבורג (מ"מ)	סוג התשתית	כח מופעל (ק"ג)	הערות
1	ADIT ASA M12X110	12	בטון	2270	במהלך הבדיקה נראו סימני תזוזה של תבריג העיגון, הבורג הנבדק המשיך להתנגד לעומס המופעל עליו, הבדיקה הופסקה לאחר שבורג העיגון נשלף מתשתית הבטון
2				2590	
3	2750				
4	2635				