

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311920078

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אדיט בע"מ
 מענו : ת.ד. 147, בני ראם 79840
 תאריך ההזמנה : 04/12/13

פרטי מקום הבדיקה

בורגי עיגון בקוטר: כ- 12 מ"מ, המכונים ע"י המזמין: ADIT BT 12X100, שקובעו בקיר בטון
 בחדירה של כ- 80 מ"מ.

פרטי הנטילה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 17/12/13 דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
 גודל המדגם: 3 בורגי עיגון.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין: בדיקת כח השליפה של בורגי העיגון הני"ל.

דו"ח זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא
 במלואו

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפרטי שבנדק.

תוצאות הבדיקה

כללי:

- בורגי העיגון שנבדקו קובעו ע"י נציג המזמין.
- הבדיקה בוצעה בעזרת ג'ק הידראולי בעל כושר משיכה מקסימלי של 11000 ק"ג.
 מקומות הבדיקה ותוצאותיהן – מובאות בדף מס' 2.

שם המעטם: מחנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

ראש מדרג-חומב-צמח וצפויים

26/12/13

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311920078

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מקס' מופעל Kg - ב (לאחר המרה)	מס' מוט	האביזר הנבדק	סוג התשתית
נראו סימני שליפה של בורג העיגון. הבדיקה הופסקה.	כ- 6100	1	ADIT BT 12X100	בטון
נראו סימני שליפה של בורג העיגון. הבדיקה הופסקה.	כ- 5400	2		
נראו סימני שליפה של בורג העיגון. הבדיקה הופסקה.	כ- 5200	3		

חשבונית/

תל-אביב/ 26/12/13 שליפת מוטות הברז 1