

1. תוצאות

1.1 נקודת בדיקה מספר 1

מכשיר הבדיקה

שם/ מספר מכשיר	יצרן	שיטת הפעולה
model 2008 tester 145KN	Hydr jaws ltd, UK	לחץ הידראולי
סוג מתמר	תאריך כיוול	תוקף
דיגיטאלי	14/05/2018	V

פרטים כלליים

אתר הבדיקה	תאריך בדיקה	שם/ מספר נקודה	סוג הבורג
גשר 35	11/12/2018	1	BT 16x200

ממצאים

נבנה עומס עד הגעה ל- **116.2 KN** ולאחר מכן נוצר כשל בבטון אשר הוביל לירידת העומס. לאחר הבדיקה התגלה חלל בבטון שנוצר בעקבות העומס.

תמונה להמחשה של נקודת הבדיקה

