

## דו"ח ריכוז בדיקת חוזק שליפת העוגנים

מס' 1042261A

21/12/2018	תאריך הוצאה:	מחלף רמת שלמה - קבלן: י.ד. ברזאני חוזה 10106/2017	עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים
72513	קוד פרויקט:		שם האתר:

**1. פרטי מבצעי הבדיקה:**  
הבדיקות בוצעו ע"י מערך מערכות הבניין ואל הרס - סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

**2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:**

שם המזמין:	מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ	טלפון:	052-4345726
מען המזמין:	כיכר ספרא 2, קרית העיריה 94141	פקס/דוא"ל:	qc.ramatshlomo@gmail.com
הבדיקה הינה בדיקה:	ראשונה	איש קשר:	עומר

**3. תיאור הפריט:**  
תיאור הפריטים הנבדקים: עוגנים (קוצים) אנכיים מברזל מצולע בקוטר 25 מ"מ מעוגנים באמצעות דבק (ADIT)chemfix500  
כתובת האתר: מחלף רמת שלמה - (גשר שילוט חתך 102 - עוגני ניסיון)  
העוגנים נבדקו ע"י הבודק: אנדרי ריג'יק

**4. מהות הבדיקה:**  
לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית (שליפה) עד הרס או עד שיתקבל החוזק הנדרש (ראה טבלת תוצאות)  
דרישת המזמין: כוח שליפה מינימלי 198 ק"ג תאריך בדיקה: 21/12/2018

**5. תוצאות הבדיקה**

קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"ג)	כוח שליפה (ק"ג)	זמן המתנה (דקות)	מיקום 1	מיקום 2	מיקום 3	מיקום 4	מיקום 5	מיקום 6	מיקום 7	מיקום 8	מיקום 9	מיקום 10	מיקום 11	מיקום 12	מיקום 13	מיקום 14	מיקום 15	מיקום 16			
25	10	19.8	198	1	✓	✓	✓																
	25	49.5			✓	✓																	
	50	99.0			✓	✓																	
	75	148.5			✓	✓																	
	100	198.0			✓	✓																	

קוטר העוגן במ"מ	שלב השליפה %T	העומס בבדיקה (ק"ג)	כוח שליפה (ק"ג)	זמן המתנה (דקות)	מיקום 17	מיקום 18	מיקום 19	מיקום 20	מיקום 21	מיקום 22	מיקום 23	מיקום 24	מיקום 25	מיקום 26	מיקום 27	מיקום 28	מיקום 29	מיקום 30	מיקום 31	מיקום 32			
	10	0.0		1																			
	25	0.0																					
	50	0.0																					
	75	0.0																					
	100	0.0																					

**סיכום:**

- סה"כ נבדקו 3 עוגנים.
- תוצאות הבדיקה ראה בטבלה.

**הערות:**

- נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.
- מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע"י המזמין.
- √ - עומד בעומס בשלב הבדיקה.

שם המאשר ותפקידו:	מנהל מערך מערכות בניין ואל הרס - אינג' אלברט גורודניצקי	חתימה:
-------------------	---	--------



**הצהרות:**

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.  
התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.